

# مقدمه

\* انواع موتورها از جهت احتراق

- ۱- احتراق داخلی (رفت و برگشتی)
- ۲- احتراق خارجی


\* موتورهای احتراق داخلی (در موتور یا *reciprocating*) نسبت به

موتورهای احتراق خارجی مزایای زیر را دارد :

- ۱- مکانیزم بازده بالاتری دارد.
- ۲- سادگی مکانیکی ..
- ۳- نسبت وزن به توان کمتری دارند.
- ۴- جمع و جورتر است.


\* مزایای موتورهای (برون سوخت) :

- ۱- توان بالاتر تولید می کنند.
- ۲- ارتعاش کمتری دارند.
- ۳- امکان استفاده از سوختهای متنوع در آنها وجود دارد.



<u>۴ زمانه</u>	<u>۲ زمانه</u>
مکش	متراکم
تراکم	انفجار
انفجار	
تخلیه	

\* در زمانه مکش و تخلیه یک مکانیزم جداگانه انجام می دهد (مثلاً یک کپرسور).



مراحل موتور otto :


- ۱- مکش مخلوطی از سوخت و هوا به داخل سیلندر.
- ۲- تراکم مخلوط فوق تا تقریباً هج نقطه مرگ بالا.
- ۳- زدن جرقه توسط شمع و احتراق مخلوط و انبساط آن.
- ۴- تخلیه محصولات احتراق.

\* Displacement Volume : حجم جابج شده توسط پیستون  
از B.D.C تا T.D.C است.

\* فضای مرده clearance Vol. : حجمی از سیلندر که در بالای  
T.D.C قرار گرفته و پیستون  
به آن وارد نمی شود.

$$V \text{ (حجم کل سیلندر)} = V_c + V_d$$

$$\text{(نسبت تراکم)} = \frac{V}{V_c}$$



(شکل همانند یک دوزمانه)

پیل

---

• مراحل موتور دیزل

۱ - مکش هوا براخل سیلندر  
تراکم هوا  
یا شش سوخت  
تخلیه  
متراکم

---

روشهای گازسوز کردن موتورهای دیزل

از

---

اصطلاحات

۱- موتور اشتعال در اثر جرقه (S.I) (Spark Ignition) :  
\* موتوری است که اشتعال در آن توسط جرقه آغاز می شود.

۲- موتور اشتعال در اثر تراکم (C.I) (Compression " ) :


۳- موتور دیزل : حالت تجاری موتورهای اشتعال در اثر تراکم است.

۴- موتور سوخت آمیخته (Carbureted) :  
موتوری است که سوخت پس از بارش سوزیاب وارد می شود.

۵- موتور کاربوراتوری (Carburetor) :  
سوخت توسط کاربوراتور وارد می شود.

۶- موتور پاششی (Injection) :  
سوخت پس از بسته شدن سوزیاب ورودی وارد می شود.

موتور وانگل :  
موتوری دروازه است به شکل صفحه بحد :



\* مزایا : ۱- سادگی ظاهری بهتر

\* : ۱- نشستی بخصوص از رتوبس تروکوئید  
۲- رانندگی پایین

تعاریفی در رابطه با عملکرد موتور

در سیکلها

\* در مورد موتور احتراق داخلی :  $\eta_c$  از سطح حرکت سوخت (پایین)

$\dot{M}_F$  دبی سوخت

$J$  برای یکسان شدن واحدها

$$\eta = \frac{P}{J \dot{M}_F \eta_c}$$



$$P = J \dot{M}_F \eta_c \eta$$

توان موتور

انواع توان مفید از موتور :

Indicate power ( $P_i$ )

۱- توان داخلی (اندریکه)

Brake power ( $P_b$ )

۲- توان خروجی (توربین)

$$P_b = P_i - P_f$$


( $P_f$ ) توان اصطکاکی است که مثلاً در oil pump و water pump و پروانه و ... تلف می شود.



و


اندازه خارجی (خارجی)  $\eta_o = \frac{P_b}{\Sigma \dot{M}_F \alpha_c}$

اندازه داخلی  $\eta_i = \frac{P_i}{\Sigma \dot{M}_F \alpha_c}$



(F =  $\frac{MF}{Ma}$ )      (F-dot =  $\frac{nF}{na}$ )      (نسبت‌های واقعی)

\* فرمول احتراق استوکیومتری (با نسبت صحیح شیمیایی) برای یک هیدروکربن:



\* بر اساس رابطه فوق یک نسبت سوخت به هوای استوکیومتری -  
 خواهد داشت؛ که به آن  $(F_c)$  گویند:

$$F_c = \frac{(n \times 12 + m \times 1)}{\left[ (n + \frac{m}{4}) 32 + 3.76 (n + \frac{m}{4}) 28 \right]} \quad (\text{جرم})$$

$$\dot{F}_c = \frac{1}{4.76 (n + m/4)} \quad (\text{مولی})$$

نسبت سوخت - هوای نسبی ( $F_r$ ) :

$$* F_R = \frac{F}{F_c}$$

$F_R \begin{cases} > 1 \\ = 1 \\ < 1 \end{cases}$ 

 مخلوط غنی (Rich Mixture)  
 استوکیومتریکی  
 مخلوط فقیر (Lean Mixture)

در موتورهای بنزینی معمولاً :  $0.8 < F_R < 1.4$

در موتورهای دیزلی معمولاً :  $0.6 < F_R < 1$

$M_a$  کمتر  $\rightarrow$  اندازه موتور کوچکتر

(S.F.C)

مصرف سوخت ویژه :

specific fuel consumption

$$S.F.C = \frac{\dot{m}_F}{P}$$

$$S.F.C = \frac{\dot{m}_F}{J \dot{m}_F \theta_c \eta} = \frac{1}{J \theta_c \eta} \rightarrow$$

$$S.F.C \propto \frac{1}{\eta}$$

$$i S.F.C = \frac{\dot{m}_F}{P_i}$$

$$b S.F.C = \frac{\dot{m}_F}{P_b}$$

(S. a. c)


صرف هواى ويژه

(Specific air Consumption)

$$S.a.c = \frac{\dot{m}_a}{P} = \frac{\dot{m}_a}{J \dot{m}_a F \theta_c \eta}$$

$$S.a.c = \frac{1}{J F \theta_c \eta}$$

$$S.F.C = F(S.d.c)$$



\* اگر دبی بر حسب  $16 \text{ m/s}$  باشد برای تبدیل تولد به  $16 \text{ m/min}$  طرف راست را بر  $550$  تقسیم می کنند و اگر دبی  $16 \text{ m/min}$  باشد طرف راست را بر  $33000$  تقسیم می کنند.

$$P = J M F \theta c \eta$$

$$SFC = \frac{MF}{P} = \frac{1 \times 550 \times 3600}{\theta c \cdot \eta (778)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} SFC = \frac{2545}{\theta c \eta} \quad \frac{16 \text{ m}}{\text{hp-hr}} \\ Sd.c = \frac{2545}{F \theta c \eta} \end{array} \right.$$

\* درازای هر  $1000^{\text{cc}}$  حدود  $30$  تا  $35$  اسب بخار معقول

$$\text{بنزین} \quad 0.2 \ll SFC \ll 3$$

دیزل

$\approx$   
=

قانون اول ترمودینامیک

{ —

سیستم

— [ < —

نرخ

سرعت

موتور در حالت کارکرد

جمع کنترل (SSSF)  
تقریباً همین حالت را

$$\begin{cases} W = (\text{کار جریانی}) + (\text{کار محوری}) \\ W = W_s + P_2 V_2 - P_1 V_1 \end{cases}$$


$$Q - \frac{W_s}{J} = \left[ \left( E_2 + \frac{P_2 V_2}{J} + \frac{u_2^2}{2g \cdot J} \right) - \left( E_1 + \frac{P_1 V_1}{J} + \frac{u_1^2}{2g \cdot J} \right) \right]$$

$$H = U + PV \rightarrow H = E + \frac{PV}{J} \quad * \text{ می دانیم که}$$

$$H_0 = H + \frac{u^2}{2g \cdot J} \quad \text{و انتالی سكون عبارتست از:}$$

$$Q - \frac{W_s}{J} = H_{02} - H_{01}$$

در موتورهای تک سیلندر برای ورودی و خروجی مخزن موج گیر (Surge Tank) قرار می دهند که جمع آن لا اقل 5 برابر حجم سیلندر است و جریان را یکنواخت و Steady می کند. چون در مرحله احتراق و تخلیه جریان سوخت قطع می شود. اما در موتورهای چند سیلندر چندان لازم نیست.



- مثال - در یک موتور ۴ زمانه با نسبت تراکم ۶ کار انجام یافته توسط پیستون روی گازها در طی مرحله تراکم برابر  $ft. 16$   $1000$  و کار انجام یافته توسط گازهای پیستون روی مرحله انبساط  $ft. 16$   $5000$  است.
- الف - اگر حجم سیلندر  $240 \text{ in}^3$  باشد فشار مؤثر - متوسط  $mep$  چقدر است؟
- ب - اگر حرارت وارد در طی مرحله مکش  $16 \text{ BTU}$  باشد بازده حرارتی موتور چقدر است؟
- ج - اگر تعداد سیلندرها (۹) عدد باشد و در دور -  $2000 \text{ RPM}$  کار کند توان داخلی آن چقدر است؟

کار خالص  $\rightarrow$

$$mep = \frac{W}{V_1 - V_2}$$

$\downarrow$  جمع جایجا شده

$$V_1 = 240 \text{ in}^3$$

$$r = \frac{V_1}{V_2} = 6 \rightarrow V_2 = \frac{240}{6} = 40 \text{ in}^3$$

$$mep = \frac{(5000 - 1000) 12}{240 - 40} = 240 \text{ PSI}$$

(ضریب تبدیل) که  $ft. 16$  را  
به  $in. 16$  تبدیل می کند.

$$P = \frac{W}{N/2}$$

$$\text{توان} = \frac{\text{کار}}{\text{زمان}} \longrightarrow \begin{cases} P = W \cdot \frac{N}{2} \\ P = \text{imep} (V_1 - V_2) \frac{N}{2} \end{cases}$$

$$P_i = 4000 (2000) \times 9 / 2 \times 33000$$

$$P_i = 1090 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{W}{Q} \Rightarrow$$

$$\eta = \frac{4000}{778 (16)} = 0.32$$

سیکل در هوا Air cycles

سیکل هوا ساده ترین سیکل است. بعد از آن سیکل سوخت-هوا را بررسی می کنیم تا نهایتاً به سیکل واقعی برسیم.



تقریفاً - سیکل هوا مجموعه‌ای از فرآیندهای ترمودینامیکی ایده‌آلی است که در آن سیال عامل گازی با خصوصیات هوای ساکن در این سیکل بجای تحول احتراق فرض می‌شود حرارت از بیرون به سیستم اعمال شده و در نهایت سیکل با پس دادن حرارت به بیرون تکمیل می‌شود.

خصوصیات هوا :

$$\left\{ \begin{array}{l} Ma \approx 29 \\ C_p = 0.24 \quad \frac{BTU}{lbm \cdot F^\circ} \\ C_v = 0.1715 \\ R_a = 53.3 \quad \frac{BTU}{lbm \cdot F^\circ} \end{array} \right.$$

$$* PV = \frac{M}{m} RT$$

$$(انرژی داخلی) E = M C_v (T - T_0)$$

↓  
دمای مبدا


$$* H = E + \frac{PV}{J} = E + \frac{RT}{mJ} \quad (\text{انتالپی})$$

## سیکل هوای معادل :

\* سیکل هوای معادل سیکل هوای ایده‌آلی است که تحولات آن مشابه تحولاتی است که در نوع بخصوصی از موتور ها صورت می‌گیرد. شرایط سیکل هوای معادل عبارتند از :

- ۱- ترتیب تحولات در هر دو یکسان است.
- ۲- نسبت  $r = \frac{V_{max}}{V_{min}}$  در هر دو یکسان است.
- ۳- لا اهل در یک نقطه دارای فشار و دمای یکسان هستند.
- ۴- حرارت افزوده شده به سیکل معادل هوای در هر دو ناشی از احتراق است.

## سیکل هوای معادل Otto :



$$PV^k = cte$$

$$\frac{P}{T} = cte$$

- 1-2 - تراکم ۲ دیاباتیکی - بازگشت پزین.
- 2-3 - انتقال حرارت به سیستم حجم ثابت.
- 3-4 - انبساط ۲ دیاباتیکی - بازگشت پزین.
- 4-1 - پس دادن حرارت در حجم ثابت.

$$\frac{W}{J} =$$

قانون اول

$$= \frac{W_{net}}{Q_2}$$

انسان

$$t = N_2$$

خالص

$$t = M$$

$$T_3 - T_4$$

$$= V$$

$$= \frac{J M / C_v [(T_1 - T_2) - T_4]}{J M / C_v (T_3)}$$

$$\eta_{th} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

$$= \left( \right)$$

$$\text{تحويل : } \frac{11}{72}$$

$$\left( \frac{1}{r} \right)$$

$$\text{تحويل : } \frac{T_4}{T_3}$$


$$\left( \frac{1}{r} \right)$$

$$\left( \frac{14}{14} \text{ otto (رسيك) } \right)$$

$$\left( \frac{14}{14} \right)$$

$$\eta_{th} = 1 - \left(\frac{1}{r}\right)^{k-1}$$

\* یعنی راندمان با نسبت تراکم نسبت مستقیم دارد .




\* اما در عمل « زمان زدن جرقه ، نسبت سوخت - هوا ، میزان باز بودن دریچه گاز ، فشار و دمای ورودی ، رطوبت و ... » روی راندمان مؤثر است .

\* در عمل نمی توان نسبت تراکم را از حدی بالاتر برد (سبب منفی هم نشان می دهد که بسمت یک بجانب میل می کند) و در ضمن هر چه r بالا برود فشار هم افزایش می یابد و باید اجزای موتور قوی تر شوند و موتور گران تمام می شود و در ضمن بنزین هم تا حدی می تواند تحت فشار قرار گیرد . معمولاً r بحالی (12) است .

# فشار مؤثر متوسط

(Mean Effective pressure)



(حرارت افزوده شده به واحد حجم سیستع)  $Q' = \frac{2Q_3}{r}$

$$\frac{P_1}{r} \left[ \tau_1 (1 - 1/r)^{k-1} \right]$$

$$C_p - C_v = \frac{R}{m} \rightarrow C_v \left( \frac{C_p}{C_v} - 1 \right) = \frac{R}{m}$$

$m$  - حجم مولکولی  
 $M$  - حجم

$$\frac{mep}{P_i} = \frac{Q'}{C_v T_i} \left[ \frac{1 - (1/r)^{k-1}}{(k-1)(1-1/r)} \right]$$

\* شکل 2-2 کتاب کار فرمولهای ترمودینامیک را می‌کند.

$Q'$  معادل حرارت ناشی از احتراق واحد حجم کل محتویات سیلندر و یا (بار سیلندر) است.

خواه تعیین  $Q'$

$$\text{حرارت کل داده شده} = M_f Q_c = F M_a Q_c$$

\* با تقسیم رابطه فوق بر جمع بار سیلندر مقدار  $Q'$  بدست می‌آید.

$$Q' = F Q_c \frac{M_a}{M_c}$$

$$F Q_c \approx 1280 \frac{\text{BTU}}{\text{lbm}} \quad * \text{ معمولاً}$$

$$\frac{M_a}{M_c} = \frac{P(V_1 - V_2)}{P V_1} = 1 - \frac{V_2}{V_1} = 1 - \frac{1}{r} = \frac{r-1}{r} \quad * \text{ و معمولاً}$$

$$Q' = F Q_c \frac{M_a}{M_c} = 1280 \frac{r-1}{r}$$

مسئله - به کمک شکل های 2-2 :  $i_{mep}$  ، فشار و دمای  
 یک سیل هوای حجم ثابت را که دارای فشار اولیه -  
 $20 \text{ PSI}$  و دمای اولیه  $600^\circ \text{R}$  ( $F^\circ + 460 = R^\circ$ )  
 نسبت تراکم 10 و  $Q' = 1280 \frac{\text{BTU}}{16 \text{m}}$  است را بیابید .

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{Q'}{C_v T_1} = \frac{1280}{0.175(600)} \\ r = 10 \end{array} \right. \xrightarrow{2-2}$$

$$\eta_{th} = 0.6$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{i_{mep}}{P_1} = 21 \\ P_1 = 20 \text{ PSI} \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$i_{mep} = 420 \text{ PSId}$$

روش محاسبه ای :

$$\frac{P_2}{P_1} = 25 \rightarrow P_2 = 500 \text{ PSId}$$

$$\frac{P_3}{P_1} = 150 \rightarrow P_3 = 3000 \text{ PSId}$$

$$\frac{P_4}{P_1} = 6.5 \rightarrow P_4 = 130 \text{ PSId}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = 2.55 \xrightarrow{T_1 = 600^\circ \text{R}} T_2 = 1530 \text{ R}$$

$$\frac{T_3}{T_1} = 15 \rightarrow T_3 = 9000 \text{ R}$$

$$\frac{T_4}{T_1} = 6 \rightarrow T_4 = 3600 \text{ R}$$

$$K = 1.4$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left( \frac{V_1}{V_2} \right)^{K-1} \rightarrow \frac{T_2}{600} = (10)^{0.4} \rightarrow T_2 = 1507^\circ \text{R}$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^K \rightarrow \frac{P_2}{20} = (10)^{1.4} \rightarrow P_2 = 502.4 \text{ psia}$$

$$Q' = \frac{Q}{M} = C_V (T_3 - T_2)$$

$$1280 = 0.1715 (T_3 - 1507) \rightarrow T_3 = 8971 \text{ R}^\circ$$

$$\frac{P_3}{P_2} = \frac{T_3}{T_2} \rightarrow P_3 = (502.4) \frac{8971}{1507} = 2991 \text{ psia}$$

$$\frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{V_4}{V_3}\right)^{K-1} \rightarrow \frac{8971}{T_4} = (10)^{0.4} \rightarrow T_4 = 3571 \text{ R}^\circ$$

$$\frac{P_3}{P_4} = \left(\frac{V_4}{V_3}\right)^K \rightarrow \frac{2991}{P_4} = (10)^{1.4} \rightarrow P_4 = 11911 \text{ psia}$$

$$\eta_{th} = 1 - (1/r)^{K-1} = 1 - (1/10)^{0.4} = 0.602$$


$$imep = \frac{W_{net}}{V_1 - V_2} = \frac{J Q' \eta_{th} \left(\frac{P_M}{RT_1}\right)}{(1 - 1/r)}$$

$$imep = \frac{778 (1280) (0.602)}{(1 - 1/10)} \cdot \frac{600(29)}{154.5(600)} \rightarrow 100 \text{ m}$$


$$imep = 416 \text{ psia}$$



سیکل هوای معادل موتورهای اشتعال در اثر تراکم :



سیکل هوای با فشار محدود شده  
*Limited Pressure Air cycle*



راندن سیکل با فشار محدود شده

$$\eta_{th} = \frac{W_{net}}{Q_H} = \frac{Q_H - Q_L}{Q_H} = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$$

$$\eta_{th} = 1 - \frac{M C_V (T_4 - T_1)}{M C_V (T_3 - T_2) + M C_P (T_{3a} - T_3)} + 1$$

$$\eta_{th} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{(T_3 - T_2) + K(T_{3a} - T_3)} \quad (1)$$

$$\alpha = \frac{P_3}{P_2}, \quad \beta = \frac{V_{3a}}{V_3}$$

$$\frac{T_3}{T_2} = \frac{P_3}{P_2} = \alpha \rightarrow T_2 = \frac{T_3}{\alpha} \quad (2)$$

$$\frac{T_{3a}}{T_3} = \frac{V_{3a}}{V_3} = \beta \rightarrow T_{3a} = \beta T_3 \quad (3)$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{K-1} = \left(\frac{1}{r}\right)^{K-1} \quad (4)$$

$$\frac{T_4}{T_{3a}} = \left(\frac{V_{3a}}{V_4}\right)^{K-1} \Rightarrow \frac{T_4}{T_{3a}} = \left(\frac{V_{3a}}{V_3} \cdot \frac{V_3}{V_4}\right)^{K-1}$$

$$\frac{T_4}{T_{3a}} = \left(\frac{\beta}{r}\right)^{K-1} \quad (5)$$

$$(2), (4) \rightarrow T_1 = \frac{T_3}{\alpha} \left(\frac{1}{r}\right)^{K-1} \quad (6)$$

$$\left(\frac{\beta}{r}\right)^{K-1} = \beta^K T_3 \left(\frac{1}{r}\right)^{K-1} \quad (6)$$

\* باقرار دادن (۲) و (۳) و

$$\left[ \frac{\alpha \beta^{K-1}}{\alpha K (\beta - 1)} \right]$$


---

حالت (۱) - اگر  $\alpha = 1$

$$1 - \left(\frac{1}{r}\right)^{K-1} \left[ \frac{\beta^{K-1}}{\dots} \right]$$


---

حالت ناسنج (۲) - اگر  $\beta = 1$

---

مربوط به صفحه ۳۶

$$E_S = \frac{(E_{S\alpha} + F E_{S\beta} + h E_{S\gamma})(1-F) + F(1+F) E_{S\gamma}}{1+F + h(1-F)}$$

« انتروی داخلی محسوس واحد جمع مخلوط »

\* برای انتروی واحد جمع مخلوط هم عین رابطه فوق را داریم . در حالت ۱-۲ انتروی و یا انتالی واحد (مول) مخلوط را می خوانیم و لذا این مقادیر « برابر مقدار درست ۲ شده از فرمول  $E_S$  یا  $S_S$  خواهد بود .

\* برای موتور بنزینی در بهترین حالت :  $\eta = 0.75 \eta_0$   
 ↓ ↓  
 واقعی ایده‌آل

\* برای موتور دیزلی در بهترین حالت :  $\eta = \underbrace{(0.70 - 0.85)}_{0.8} \eta_0$

◦ **ترمودینامیک احتراق**

(SI) : هوا شامل طوبت + سوخت + گازهای  
 باقی مانده

سیال قبل از احتراق

(CI) : هوا + گازهای باقی مانده

وزنی :  $O_2 23\% + N_2 77\%$

ترکیب هوای اتمسفر

حجمی :  $O_2 21\% + N_2 78\%$   
 1% سایر گازها

چارت 1-C: خواص ترمودینامیکی هوای خشک را تا دمای  $2500^{\circ}K$  نشان می دهد. در این چارت:

\* پایه جرم: یک پوند مول هوای خشک

\* پایه ترمودینامیکی: انرژی داخلی هوای خشک در دمای  $560^{\circ}K$  برابر صفر در نظر گرفته می شود.

- دما ( $T$ ):  $R^{\circ}$
- فشار ( $P$ ):  $psia$  (مطلق absolute psi)
- حجم مخصوص ( $V^{\circ}$ ):  $ft^3/lbmol$



\* در این جداول هر علامتی که نشان (o) بالای آن بود بر واحد  $16mol$  است.

$$E^{\circ} = \int_{560}^T C_v^{\circ} dT$$

انرژی داخلی واحد جرم

$$H^{\circ} = E^{\circ} + \frac{PV^{\circ}}{J}$$

انتالپی واحد جرم



$F$  : نسبت جرم سوخت به هوای خشک  
 $F_c$  : نسبت جرم سوخت - هوای استوکیومتریک  
 $F_R = \frac{F}{F_c}$  : نسبت سوخت - هوای نسبی

$f$  : کسر گازهای باقیمانده ( نسبت جرم گازهای باقی مانده به مجموع جرم سوخت ، هوای خشک و گازهای باقیمانده ) .

$h$  : نسبت رطوبت ( نسبت جرم بخار موجود به جرم هوای خشک )

\* از مغزی‌های فرعی سمت راست برای یافتن انتقالی و انرژی داخلی استفاده می‌کنیم . برای هوای خشک  $(F_R = 0)$  است . مغزی‌های نقطه چین در این قسمت‌های فرعی برای پس از احتراق است یا وقتی که مخلوط سوخت و هوا داریم .

\* سوخت معادل بنزین را اکتن (octene) می‌دانند  $C_8H_{16}$

\* تغییر یافته چارت را این طور در نظر می‌گیریم که اکتن با هوا وجود دارد .

خواص محسوس (Sensible) ؛ مخلوط سوخت - هوا :

از آنجا که قبل از احتراق انرژی سوخت آزاد نشده لذا خواص ترمو دینامیکی مخلوط بر مبنای خواص مخلوط سوخت هوا در قبل از احتراق

بیان شده و به آن (خواص محسوس) گویند.

سختها  $\left\{ \begin{array}{l} \text{گازی} \\ \text{مایع} \end{array} \right.$

سخت گازی	$E_{sf} = \int_{560}^T c_p dT$
----------	--------------------------------

	$H_{sf} = E_{sf} + \frac{PV}{J}$
--	----------------------------------


سخت مایع	$(E_{sf})_L = E_{sf} + E_L \rightarrow \text{انرژی نهان تبخیر}$
----------	---

	$(H_{sf})_L = H_{sf} + H_L \rightarrow \text{انتالی نهان تبخیر}$
--	--

$E_L \approx H_L$

برای (اکت) نمودار داریع صای :





\* جدول ۱-۳ مرتبه خواص سوختها را می دهد که ما تنها با گازی و مایع آن کار داریم .

نام	فرمول	جرم مولکولی $m$	چگالی نسبی	نشان تبخیر و $H_L$	$c_p$	انرژی حرارتی	
						$Q'$	$Q_c$

بخار سوخت		$m_m$	$f_c$	$c_p$	$\alpha/\sqrt{T}$
$c_p$	$K = c_p/c_v$				

$\downarrow$   $c_p$  مخلوط استوکیومتریک  
 $\downarrow$  وزن مولکولی مخلوط سوخت هوایی استوکیومتریک

سرعت صوت  $\alpha$  : و  $\alpha = \sqrt{KRT}$

\* چارت (C-1) را با اعمال تغییراتی برای ظروف سوخت - هوا جمع بکار می‌بریم.

\* خواص ترمودینامیکی ظروف سوخت - هوا قبل از احتراق بسته به عوامل زیر است:

- ۱ - ترکیب سوخت
- ۲ - نسبت سوخت - هوا
- ۳ - کسر گازهای باقیمانده
- ۴ - مقدار رطوبت موجود

$$M = M_a + M_f + M_r + M_v$$

/
/
/
|

هوا
سوخت
باقیمانده
گازهای
رطوبت

$$M_a + M_f \sim 1 \quad \text{اگر:}$$

$$M_r \sim f$$

$$M_a \sim 1 - f$$

$$M_f \sim F(1 - f)$$

$$M_v \sim h(1 - f)$$

$$M \sim 1 + F + h(1 - f)$$

$$F = \frac{M_r}{M_a + M_r + M_f}$$

پس با توجه به نسبت‌های نشان داده شده :

$$\left. \begin{aligned} M_a/M &= \frac{1-f}{1+F+h(1-f)} \\ M_f/M &= \frac{F(1-f)}{1+F+h(1-f)} \\ M_r/M &= \frac{f(1+F)}{1+F+h(1-f)} \\ M_v/M &= \frac{h(1-f)}{1+F+h(1-f)} \end{aligned} \right\} **$$

(تعداد کل مول مخلوط)  $N = N_a + N_f + N_r + N_v$

$$\left\{ \begin{aligned} N &= \frac{M}{m} \quad \begin{array}{l} \nearrow \text{جمع کل مخلوط} \\ \searrow \text{جمع مولکول‌های مخلوط} \end{array} \\ N &= \frac{M}{m} = \frac{M_a}{29} + \frac{M_f}{m_f} + \frac{M_r}{m_r} + \frac{M_v}{18} \\ &\quad \begin{array}{l} \downarrow \text{جمع مولکول‌های سوخت} \\ \downarrow \text{جمع مولکول‌های گازهای باقیمانده} \end{array} \end{aligned} \right.$$

جای  $M_a$  و  $M_f$  و  $M_r$  و  $M_v$  از روابط (\*\*\*) قرار می‌دهیم :

$$m = \frac{1 + F + h(1-f)}{\left(\frac{1}{29} + \frac{F}{m_f} + \frac{h}{18}\right)(1-f) + \frac{f(1+F)}{m_v}}$$

\* رابطه فوق جمع سوکولری مخلوط سوخت هوای دهنده و هر چیز را که نداشت با شمع بجای آن صفر قرار می دهیم. معمولاً باید حول و حوش عدد (29) در بیاید. (28 - 32)

\* صفح 28 فرمول انرژی داخلی محسوس و ادر جمع جسع ارائه شده.  
\* ص 33 فرمول 3-13 یک علامت (=) می خواهد.

استفاده از چارت 1-1 برای مخلوط سوخت هوا  
قبل از احتراق

\* پایه جرمی - یک پوند مول مخلوط سوخت - هوا

\* پایه ترمودینامیکی - انرژی داخلی مخلوط سوخت - هوا (البته سوخت گازی) در  $560^{\circ}R$  برابر صفر است.

$$\frac{E^\circ}{m} = E \text{ واحد جمع}$$


\* حالت فوق برای همه خواص (0) در صادق است و  $m$  محاسبه شده در اینجا به درج می خورد.

$F_c = 0.0678$	$f = 0$	خط پر
	$f = 0.05$	خط چین
	$f = 0.1$	نقطه چین

\* اگر خط چین یا نقطه چین به خط پر نزدیک باشد از همان خط پر می خوانیم.

### خطوط آنتروپی ثابت

در حالت هوا کاملاً عمودی است اما برای خطوط سوخت - هوا تحول آنتروپی ثابت به موازات  $(F_r)$  مربوطه است که در سمت چپ بعنوان جهت گیری ارائه شده است.



وتمت نقطه ② را یافتیم خطی به موازات محور افقی رسم می کنیم  
و در  $(Fr)$  مربوطه  $H^\circ$  و  $E^\circ$  را هم می خوانیم.

\* در صورت وجود رطوبت در مخلوط می توان تاثیر آن را مثل -  
گازهای باقیمانده در نظر گرفت در این صورت بجای  $f$  باید از  
 $f'$  استفاده کرد:

$$f' = \frac{Mv + MV}{Ma + Mf + Mv + MV}$$

$$f' = \frac{f(1+F) + h(1-f)}{1+F+h(1-f)}$$

اختلاف سوخت - هوا :

اگر مقداری هوای خشک با سوخت مخلوط شود مقدار انتقالی  
و انرژی داخلی آن را از رابطه زیر بدست می آورند:

$$* E_{sm}^* = \frac{E_a^\circ}{m} + F E_{sf}$$



انرژی داخلی  
یونر مخلوط  $1+F$

$$* H_{3m}^* = \frac{H_a^\circ}{m} + F H_{sf}$$

مثال -

مخلوط شامل اکترن با هوا و -  
16 0.004 بخار آب و 16 0.002 گاز باقیمانده در داخل  
سیلندر موجود است. در طول مرحله تراکم بار سیلندر تا  
0.1 حجم اولیه خود متراکم می شود. با فرض اینکه مراحل  
مختلف یک سیکل حجم ثابت در سیلندر صورت می گیرد و  
با اطلاعات زیر مقادیر کار، رانندگی، حرارتی و فشار مؤثر  
متوسط را بیابید

$$\left\{ \begin{array}{ll} T_1 = 600^\circ R & M_f = 112 \\ P_1 = 14.7 \text{ PSI} & M_v \\ Q_c = 1935 \text{ BTU/lb} \\ E_c = 19180 \text{ BTU/lb} \\ F_c = 0.0678 \\ F_v = 0.8 \end{array} \right.$$

$$F = F_f \cdot F_c = (678)$$

$$M_f = F \cdot M_d = (0.0542)(0.095)$$




$$\frac{1 + F + k(1-f)}{\left(\frac{1}{29} + \frac{F}{m_f} + \frac{h}{10}\right)(1-f) + 0.02(1.0542)}$$

\* از نقطه (a) دما و فشار را داریم پس به چارت C-1 می‌رویم :

$P_1 = 14.7 \text{ psi}$  C-1

$V_1 = 450 \text{ ft}^3$





$$\textcircled{1} \left\{ \begin{array}{l} P_1 = 14.7 \text{ psi} \\ T_1 = 600^\circ R \\ f' = 0.056 \\ F_R = 0.8 \end{array} \right. \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} V_1^\circ = 450 \text{ ft}^3 \\ H_1^\circ = 1400 \text{ BTU} \\ E_1^\circ = 200 \text{ BTU} \end{array} \right.$$

\* از نقطه ① خطی به موازات  $F_R = 0.8$  رسم می‌کنیم تا منحنی حجم ثابت را قطع کند.  $V_2^\circ = \frac{V_1^\circ}{r} = \frac{450}{10} = 45$

$$\textcircled{2} \left\{ \begin{array}{l} T_2 = 1150^\circ R \\ P_2 = 250 \text{ psi} \\ E_2^\circ = 3400 \\ H_2^\circ = 5400 \end{array} \right. \quad \left( \begin{array}{l} \text{در نقطه ② احتراق شروع} \\ \text{شده است.} \end{array} \right)$$

\* برای نقطه ③ که پس از احتراق است به جارت 2-C مراجعه می‌کنیم:

$$E_3^* = \left[ \left( \frac{1+F}{m} \right) E_2^\circ + F(1-f') E_C + f' F \right]$$

$$q = \begin{cases} 1680 (F_R - 1) & F_R > 1 \\ 0 & F_R < 1 \end{cases}$$

$$E_3^* = \left[ \frac{1.0542}{29.4} (3400) + (0.0542)(1 - 0.056) \right] (19180)$$

$$E_3^* = 10.92 \text{ Btu}$$

انرژی داخلی نقطه 3


$$V_3^* = V_2^* = V_2^{\circ} \left( \frac{1+F}{m} \right) = 45 \left( \frac{1.0542}{29.4} \right)$$

$$V_3^* = 1.57 \text{ ft}^3$$

حجم نقطه 3

$\begin{cases} E_3^* = 10.92 \text{ Btu} \\ V_3^* = 1.57 \text{ ft}^3 \end{cases}$	$\xrightarrow{C-2}$	$\begin{cases} P_3 = 1200 \\ T_3 = 4000 \\ H_3^* = 1400 \end{cases}$
--	---------------------	--

\* از نقطه 3 خط قاشق رسم می‌کنیم تا خط حجم ثابت زیر را :  
 $V_4^* = 15.7 \text{ ft}^3$  قطع کند .  $V_4^* = V_1^* = V_1^{\circ} \left( \frac{1+F}{m} \right)$



$$V_4^* = 15.7 \text{ ft}^3 \rightarrow$$

$\begin{cases} E_4^* = 440 \\ P_4 = 50 \text{ PSI} \\ T_4 = 2050 \\ H_4 = 600 \end{cases}$
--


$$W^* = J \left\{ (E^*_3 - E^*_4) - \left( \frac{1+f}{m} \right) (E^*_2 - E^*_1) \right\} \quad ft-lbf$$

$$mep = \frac{W^*}{(V_1^* - V_2^*) 144} \quad psi$$

$$\eta = \frac{W^*}{J F Q_c \left[ \frac{(1+f)(1-f)}{1+f+h(1-f)} \right]}$$



سیکل سوخت هوایی یا فشار ورود :



تکول ۱-۲ - تراکم مخلوط هوا و گازهای باقیمانده از حجم  $V_1^*$  تا حجم  $V_2^* = \frac{V_1^*}{r}$  در این مرحله از چارت C-۱ استفاده می‌کنیم.

یائس : در نقطه ② سوخت براخل سیلندر پاشیده می‌شود.

$$E_2^* = \left[ \frac{E_2^{\circ}}{29} + F(1-f)(E_c + H_c) + f\psi \right]$$

$$H_L = E_L + \frac{P(V_2^*)}{J} \text{ جمع سوخت یا شیر شده} \rightarrow \text{Cloud } E_L \approx H_L$$


محول 3α - 3 - 2 - احتراق در جمع ثابت تا فشار P3 و سپس در فشار ثابت تا جمع V3α.

$$E_{3\alpha}^* = E_2^* = \frac{P_3 (V_{3\alpha}^* - V_2^*)}{J} \rightarrow$$

$$\text{Cloud } H_{3\alpha}^* = E_2^* + \frac{P_3 V_2^*}{J}$$

کتاب V° ل V3α\* نوشته که غلط است.

جارت C-2



محول 3α - 4 - انبساط تا جمع اولیه V4\* = V1\*

: محاسبه کار

$$W^* = J \left[ \left( E_{3\alpha}^* + \frac{P_3 (V_{3\alpha}^* - V_3^*)}{J} - E_4^* \right) - \frac{1}{m} (E_2^0 - E_1^0) \right]$$

$$W^* = J \left[ \left( H_{3\alpha}^* - \frac{P_3 V_3^*}{J} - E_4^* \right) - \frac{1}{m} (E_2^0 - E_1^0) \right]$$


\* مقادیر  $mep$  و  $\eta$  مشابه سیکل جمع ثابت وانرمان روابط درج شده در آخر مسئله قبلی محاسبه می شود.

فرآیندهای مکش و تخلیه ایده آل:

$$P_1 = P_a$$

۱- حالت نرمال:

در این حالت فرض می شود سوپاپها درست در نقاط مرگ بالا و پایین باز و بسته می شوند:




نقطه 4 - سوپاپ دود باز (E.V.O)

نقطه 5α - سوپاپ دود باز و فشار اتمسفریک است.

- نقطه 6 - سوپاپ در بسته میشود.
- نقطه 7 - سوپاپ ورودی باز می شود.
- نقطه 1 - سوپاپ ورودی بسته میشود.


۲ - حالت خفگی (*throttled*)  $P_1 < P_{at}$

اگر درجه گاز نیمه بسته باشد افت فشار نسبت به فشار (at) اتفاق می افتد.



۳ - حالت پر خورانی (*Supercharged*)  $P_1 > P_{at}$

در این حالت ابزاری مانند کمپرسور فشار هوای ورودی را افزایش می دهد و آن  $P_{at}$  بالاتر می برد.



فروضات : (تحولات مکش و تخلیه)

\* من خواهم با تحولات مکش ایده آل نقطه ① را که تا حال از فرضیات بود کمی دقیقتر بنویسیم .

۱- مکش تحولات *Ad.* است .

۲- بازو بسته شدن سوپاپها دقیقاً در نقاط مرگ بالا و پایین است .

۳- وقتی سوپاپها باز میشوند در حجم سیلندر تغییری رخ نمی دهد .

چگونگی در نظر گرفتن گازهای باقیمانده :

با توجه به فرض ① خواص محصولات احتراق در نقطه 5 با نقطه 6 یکسان است .

$$f = \frac{M_6}{M_5} \xrightarrow{\text{مشترک } P} f = \frac{V_6}{V_5}$$

جمع سیلندر  
در نقطه برگ

بالا

$$f = \frac{V_2}{V_5}$$

چون:  $V_6 = V_2$

جگه‌نگاری تعیین نقطه ①:

گازهای باقیمانده یا شرایط نقطه ۶ و مخلوط تازه با هم مخلوط شده  
و بر مبنای قانون اول برای این تحول منجر به شرایط نقطه ①  
می‌شود می‌توان نوشت:

۱ - مخلوط تازه

۲ - گاز باقیمانده

$$(M_i + M_r) E_{S1} = \overset{\text{ب}}{M_i E_{S2}} + \underset{\text{الف}}{M_r E_{S6}}$$

$$\frac{1}{J} (-P_i V_i + P_i (V_1 - V_7))$$

کار جریان مخلوط تازه

کار حرکت پیستون

$$P_i = P_1$$

$$E_{S6} = E_{S5}$$

چون:

$$P_e = P_6$$

$$V_6 = V_7 = V_e$$



$$\left. \begin{array}{l} \text{الف - } M_r E_{S6} = M_r H_{S6} - \frac{P_e V_e}{J} \\ H_{S6} = H_{S5} \text{ و } P_6 = P_e \text{ و } V_6 = V_e \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$M_r E_{S6} = M_r H_{S5} - \frac{P_e V_e}{J} \quad (A)$$

$$\text{ب - } M_i E_{Si} + \frac{1}{J} P_i V_i = M_i H_{Si} \quad (B)$$

$$\text{ج } \rightarrow \quad (C)$$

\* اگر بجای الف و ب و ج ، A و B و C را قرار دهیم و طرفین را در  $m_i$  ضربا و بی  $M_i + M_r$  تقسیم کنیم :


$$H_i^{\circ} = \frac{m_i}{m_i} (1-f) H_i^{\circ} + \frac{m_i}{M_r} f H_5^{\circ} + \frac{V_e^{\circ}}{J} [(P_i - P_e) (144)]$$

$$H_i^{\circ} = m_i / m_i (1-f) H_i^{\circ} + m_i / M_r f H_5^{\circ} + V_e^{\circ} (P_i - P_e) \frac{144}{778}$$


معمولاً  $f$  حدس می زنیم و  $H_i^{\circ}$  را می یابیم و محاسبات سیکل را برای یافتن نقاط 1 و 2 و 3 و 4 و ... انجام می دهیم. اگر  $f = \frac{V_e}{V_5}$  حدس باشد که محاسبات تمام است اما اگر نشد باید  $f$  جدیدی حدس بزنیم و محاسبات را تکرار کنیم.  $V_e^{\circ}$  و  $H_5^{\circ}$  را هم

حسب من زنیع و در مسیر محاسبات ۲ هزار چک می کنیم .


\* صفحہ (۹۲) شکلای ۴.۵ : چهار نمودار آخر برای تخمین  $f$  بار می رود .




الف - ج




الف - د



الف - ه




\* معمولاً از یکی  $f$  واحدی می‌زنیم و سپس به کمک سایر نمودارها  $f$  بدست آمده را تصحیح می‌کنیم (جست به این که داده‌های مسئله ما چقدر یا داده‌های نمودارها تفاوت دارد). مثلاً اگر  $T_i = 520$  نسبت به  $520$  اختلاف دارد باید با نمودار (الف) مقدار  $f$  را در  $520$  و دمای مسئله می‌خوانیم و نسبت  $f$  های بدست آمده یک ضریب تصحیح به ما می‌دهد و ...



شکلای 4.6 هم برای تخمین  $f$  است اما دست ما مانند شکلای 4.5 باز نیست. در این نمودارها هم می‌توان بر حسب  $FR$  و  $r$  تصحیح انجام دهیم.

کار پیچا : کاری از پیستون است که صرف مکش یا تخلیه می شود.



$$\text{کار مکش } W_i = P_i (V_1 - V_2)$$

$$\text{کار تخلیه } W_e = P_e (V_2 - V_1)$$

$$\text{کار پیچا} = W_p = W_i + W_e = (P_i - P_e) (V_1 - V_2)$$

$$\text{پیچا } m_{ep} = \frac{W_p}{V_1 - V_2} = P_i - P_e$$

مسئله - سیکل سوخت هوایی با فشار محدود شده‌ای بسازید

که طبق آن سوخت مایع اکثر در انتهای مرحله - تراکم باشد می شود. شرایط معلوم عبارتند از :

$$F_R = 0.8 \quad \epsilon \quad P_1 = 7.35 \text{ Atm} \quad \epsilon \quad T_1 = 720^\circ R$$


$$\epsilon \quad \beta_f = 0.043 \quad \epsilon \quad h = 0.04 \quad \epsilon \quad r = 14$$

$$E_c = 19180 \frac{\text{Btu}}{\text{lb}} \quad \epsilon \quad Q_c = 19035 \frac{\text{Btu}}{\text{lb}} \quad \epsilon \quad \frac{P_3}{P_1} = 70$$


$$M_f = 112 \quad \epsilon \quad F_c = 0.0678 \quad \epsilon \quad H_L = -14.5 \frac{\text{Btu}}{\text{lb}}$$

مقادیر کار  $m_{ep}$  و بازده -

مرتبط برای این سیکل بیابید.



①  $T_1 = 720^\circ$   $\xrightarrow{C-1}$   $V_1^\circ = 1080 \text{ ft}^3$   
 $P_1 = 7.35 \text{ psi}$   $\left\{ \begin{array}{l} H_1^\circ = 2062.2 \text{ Btu/lbm} \\ E_1^\circ = 800 \end{array} \right.$   
 $F_R = 0$  چون در مرحله تراکم فقط صدا خارج می‌شود.



\* فرآیند 1-2 - از نقطه ① در حالت C-1 به موازات  $F_R = 0$  (خط قائم) رسم می‌کنیم تا حجم -  $V_2^\circ = V_1^\circ / r$  را قطع کند.

$$V_2^{\circ} = \frac{1080}{14} = 77.1 \text{ ft}^3$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} T_2 = 1895 \text{ }^{\circ}\text{R} \\ P_2 = 265 \text{ PSI} \\ E_2^{\circ} = 7265 \text{ Btu/lbm} \\ H_2^{\circ} = 11040 \end{cases}$$

$$F = F_R \cdot F_c = 0.8 (0.0678) = 0.0542$$

$$\text{و} \quad m = 29 \rightarrow \frac{1+F}{m} = 0.036$$

$$f' = \frac{(1+F)f + h(1-f)}{1+F+h(1-f)} \quad \begin{matrix} h = 0.04 \\ f = 0.043 \end{matrix} \rightarrow f' = 0.077$$

: یا شش سوخت از نقطه  $\textcircled{2}$

$$E_2^* = \left( \frac{1+F}{m} \right) E_2^{\circ} + (1-f') F (E_c + H_L) + f' q_f$$

$\circ (F_R < 1)$

$$E_2^* = 0.036 (7265) + (1-0.077) (0.0542) (19180 - 145)$$

$$E_2^* = 1235.8$$

$$V_2^* = V_2^{\circ} \left( \frac{1+F}{m} \right) = (77.1) (0.036) = 2.77 \text{ ft}^3$$

$\frac{P_3}{P_1} = 70 \rightarrow$  حلول 2-3-3a

$P_{3a} = P_3 = 70 (7.35)$

$P_{3a} = 514.5 \text{ Psia}$

$H_{3a}^* = E_2^* + \frac{P_3 V_2^*}{J} = 1235.8 + \frac{(514.5)(2.77)}{778} (144)$


$H_{3a}^* = 1499.6 \text{ Btu/lbm}$

\* بازه مقادیر فوق ( $H_{3a}$  و  $P_{3a}$ ) از چارت C-2 :

$V_{3a}^*$	$= 3.7 \text{ ft}^3$
$T_{3a}$	$= 4765^\circ R$
$E_{3a}^*$	$= 1156 \text{ Btu}$

\* و باریس خط تا شیب از نقطه 3a تا خط حج ثابت  $V_4^* = V_1^* (\frac{1+F}{m}) = 38.8$  خارج :

$T_4$	$= 2760^\circ R$
$P_4$	$= 26.9 \text{ Psi}$
$E_4^*$	$= 515.6$
$H_4^*$	$= 716 \text{ Btu/lbm}$



C-2

$$* \frac{W^*}{J} = H_{3d}^* - \frac{P_3 V_{3A}^*}{J} (144) - E_4^* - \frac{1}{m} (E_2^{\circ} - E_1^{\circ})$$

$$\frac{W^*}{J} = 482 \text{ Btu}$$

$$* mep = \frac{W^*}{V_1^* - V_2^*} = \frac{482 (778)}{(38.8 - 2.77) 144} = 71 \text{ Psc}$$

$$\eta = \frac{W^*}{J F Q_c \left[ \frac{(1+f)(1-f)}{1+f+h(1-f)} \right]} \quad \text{اندا. هارتج :}$$

$$\eta = 0.506$$

مسئله - مخلوطی شامل 16m هوای تازه با  $F_R = 1.15$  و  $k = 0.045$  و مقادیر گاز باقیمانده داخل سیلندر موجود می باشد. در طول مرحله تراکم بار سیلندر تا  $\frac{1}{3}$  حجم اولیه خود متراکم می شود. با فرض اینکه مراحل مختلف یک سیکل حجم ثابت در داخل سیلندر صورت می گیرد و با مقادیر ذیل کاره  $mep$  و  $\eta$  را برای این سیکل بیابید :

$$T_i = 780^\circ R \quad \text{مخلوط تازه}$$

$$P_i = P_c = 10 \text{ Psc}$$

$$P_e = 14.7 \text{ Psc}$$

$$Q_c = 19035 \text{ Btu / 16m} \quad (\text{ارزش هارتج})$$



80/19

متراف

جرم مولکولی سوخت

جرم محلول با قیما نه

نسبت سوخت هوای استکیومیتریک

30

0.0

$$H_i^\circ = \frac{m_i}{m_i} (1-f) H^\circ_i + \frac{m_i}{m_r} f H^\circ_s + V^2 (P_i - P_e) \frac{144}{778}$$

ببرج

چون صکت رطوبت

$m_i$

$$\frac{1+f+h(1-f)}{\left(\frac{1}{29} + \frac{f}{m_f} + \frac{h}{18}\right)(1-f) + \frac{f(1+f)}{m_r}}$$

$$FR \cdot Fe = 678 (1.15) = 0.078$$

د. سکت (الف ه)

تخمین  $f$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{P_e}{P_i} = \frac{5}{10} \\ T_i = re \cdot 1.15 \end{array} \right\} \longrightarrow$$

$$15 \left\} \longrightarrow f_1 = 0.048$$

\* ضرب تصحیح به انالی  $P_e/P_i$  الف - ب

$$\left( \frac{f_{1.5}}{f_1} \right)_{\frac{P_e}{P_i}} = \frac{0.06}{0.04} = 1.5$$

\* ضرب تصحیح برای  $T_i$  (الف - >) ←

$$\left( \frac{f_{780}}{f_{520}} \right) = \frac{0.052}{0.04} = 1.3$$

$$f = (0.048)(1.5)(1.3) = 0.094 \leftarrow \text{ف حدسی}$$

$$\rightarrow m = 29.8$$

$$m_i \approx m_c = m_r$$

\* حال باید  $T_e$  و  $H_s$  را حدس بزنیم :

$$\text{فرض} \left| \begin{array}{l} T_s = 2300^\circ R \\ F_R = 1.15 \end{array} \right. \xrightarrow{C-1} H_s = 15300$$

- کتاب با استفاده از فرمول تجربی Rogowski :

$$T_1 = (0.094)(2500)(5) = 900^\circ R \quad T_1 \text{ حدسی}$$

$$\xrightarrow{C-1} \text{نقطه ①} \left| \begin{array}{l} T_1 \text{ حدسی} = 900 \\ P_1 = 10 \text{ PSI} \end{array} \right. \xrightarrow{C-1}$$

$$V_i \text{ در } 957$$

$$\frac{957}{10} = 95.7$$

$$\textcircled{I} \rightarrow H_i = (1 - 0.127) 2835 + (0.127)(15300) + 191.4 (10 - 14.7) \frac{144}{778}$$

( $H_i$  به ازای دمای  $T_i$  و  $FR = 1.15$  از چارت C-1)

$$H_i = 4261.7 \text{ Btu}$$


$$P_i = 10 \text{ psi}$$

روشن

انبار نقطه  
گفته شده است  
سیالات سیال

→

$$\textcircled{3} \quad T_3 = 5390 \rightarrow \textcircled{4} \quad T_4 = 4148^\circ R$$



امکان  $f$  :  $f = \frac{V_2^*}{V_5^*} = 0.08$

(اگر  $f$  نادرست بود باید محاسبات از ابتدا تکرار شود)




فصل 5


(احتراق در موتورهای SI) :

- ۱- کنترل شده : در اثر زدن جرقه .
- ۲- کنترل نشده : در اثر وجود یک نقطه داغ .
- ۳- غیر عادی

احتراق کنترل شده



### زبان AB - زبان تشکیل هسته های اشتعال




### زبان BC - زبان حرکت جبهه شعله از هسته های اشتعال Flame Front

احتراق کنترل نشده : احتراقیست که طی آن عمل احتراق بدون زدن جرقه و در اثر وجود یک سطح داغ یا نقطه داغ ایجاد می شود، و خود بر سه قسم است :

- ۱- Pre ignition (پیش اشتعال) : قبل از زدن جرقه در اثر سطح داغ.
- ۲- rumbling (غرغر) : بعد از زدن جرقه در اثر سطح داغ.
- ۳- running on (راهه) : در اثر وجود ذرات داغ.

## احتراق غیر عادی

خود سوزی و کو جش (Detonation or Knock)



گاز انتهائی (end gas)

\* نوعی از احتراق است که در اثر تراکم گاز انتهائی و تشعشع از جبهه شعله به آن بصورت انفجار شدید در موتور ظاهر می شود.

## عوامل مؤثر در پدیده کو جش

عامل	اثر	موثر در کوبش	ضد کوبش
نسبت تراکم	افزایش	✓	
زمان جرقه	آوافس	✓	
تنظیم دریچه گاز (خفگی)	کاملاً باز	✓	
" "	اندرکی باز		✓
قدرت خلوط	فقیر		✓
" "	کمی خفگی	✓	
" "	خیلی خفگی		✓
سرعت موتور	افزایش		✓
حمای هوا ورودی	افزایش	✓	
فشار " "	کاهش		✓
درمای آب خفگی کن	افزایش	✓	

عوامل طراحی در محدود ساختن کوپشن

جهت حرکت


هندسه اتاق احتراق

عدد (octane)

مقاومت سوخت برابر  
تفجرات است

$\left\{ \begin{array}{l} \text{ایزواکتان} \\ \text{هیپتان نرمال} \end{array} \right. \begin{array}{l} \longrightarrow \\ \longrightarrow \end{array} \begin{array}{l} \\ 100 \end{array}$   
 $C_7H_{16}$

سوختها  
فرسودگی فوق می سنجد






## احتراق در موتورهای (CI) یا دیزلی :

\* مراحل احتراق موتورهای دیزلی :

- 1- پاشش سوخت بصورت قطرات ریز (پودر شده) با فشار بالا  
بداخل سیلندر.
- 2- سوخت پودر شده در تماس با هوای گرم موجود (در انتهای -  
مرحله تراکم) گرم و تبخیر می شود.
- 3- سوخت مخلوط شده با هوا ناگهان با شدت زیادی احتراق یافته -  
اما پس از آن رفته رفته آهنگ احتراق کاهش می یابد.



مراحل پس از پاشش :

۱- تأخیر در اشتعال (ignition delay) : فاصله زمانی بین  
پاشش سوخت و  
شروع احتراق است.

تأخیر فیزیکی : گرم و تبخیر شدن سوخت .

تأخیر شیمیایی : واکنشها ابتدا به کندی پیش می روند .

$$\tau = \frac{0.44 \exp\left[\frac{4650}{T}\right]}{P^{1.19}}$$

mili second (ms)

P بر حسب (at.)

« رابطه Wolfer »

۲- احتراق از پیش مخلوط شده (Permixed) : سوخت آماده شده  
در طی مرحله تبخیر  
(تأخیر) ناگهانی  
به شدت می سوزد .

[ دوده کم (تسخیر کم) - NOx زیاد (سوخت) ]

۳- احتراق نفوذی (diffusion) : ادامه احتراق بستگی به -  
نفوذ مولکولهای سوخت در  
هوای داشته و با شدت کمتری  
از قبل ادامه می یابد .


[ دوده زیاد - NOx کم ]

dT

- در نهایت مقدار احتراق -
- نفوذی ۲ هنگ کندتری -
- پیدا می کند.

حرارت نهایت

۳



کوچکترین دینامی

احتراق یا فته

راههای کاهش کوبش

افزایش نسبت تراکم  
 یا شش ۲ قش را  
 سوخت یا عدد ستان بالاتر  
 استفاده از شمع گرم کن (glow plug)

→ ۱- کاهش زمان تأخیر

۲- کاهش سرعت یا شش سوخت


\* برای بالا بردن سرعت احتراق در موتورهای دیزل حرکتها تی در مورد سوخت یا هوا ایجاد می شود :

- ۱- Swirl (حرکت گردایی) : هنگام ورود هوا به سیلندر.
- ۲- Air turbulence : حرکت هوا در طول مرحله تراکم.
- ۳- Squish : حرکت هوا در انتهای تراکم. (از محیط بطرف مرکز سیلندر).
- ۴- Comb. Turbule. : حرکت مخلوط سوخت هوا و محصولات در حین احتراق.

فصل « ۶ »

اندکی مانده تا :

## سیکل های واقعی :



« عوامل ایجاد اختلاف بین سیکل های واقعی و سوخت - هوا » :

- ۱ - leakage ( نشت ) ( blow by سوخت نشت شده از دیاگرام )
- ۲ - احتراق ناقص ( بیشتر در ابتدای کار موتور )
- ۳ - سوختن پیش رونده ( progressive burning ) . صفحه ۱۱۹ شکل ۲-۵ . یعنی کل احتراق همزمان رخ نمی دهد .
- ۴ - تلفات زمانی ( Time Losses ) منظور اتلاف کار ناشی از حرکت پیستون در حین احتراق است .
- ۵ - تلفات حرارتی ( در حین انبساط بیشترین تاثیر را دارد ) .
- ۶ - تلفات انرژی

انواع اندیکاتور برای دیاگرام های P-v یا P-θ :

- ۱- اندیکاتور بیستونج (وات) : دیاگرام P-V را می دهد.
- ۲- اندیکاتور با فشار متعادل شده : دیاگرام P-θ را می دهد.
- ۳- اندیکاتور الکترونیکی : دیاگرام P-V را می دهد.

تلفات در موتورهای دیزل :

- ۱- تلفات تست
- ۲- تلفات زمانج
- ۳- تلفات حرارتی
- ۴- تلفات اگزوز



فصل « 6 »

ظرفیت هواپذیری (Air Capacity) :

$$P = \dot{m} a \cdot F \cdot Q_c \cdot \eta$$

(SI) بازاء F ثابت و r و تا پمپج برقه در بهترین حالت (اندمان MAX) توان با دبی هوای ورودی تنظیم می شود :

$P \sim \dot{m} a$

CI) توان موتور با نسبت سوخت - هوا (F) تنظیم می شود  
 طی بازاء بهترین حالت F و در دور، فشار و دمای  
 ورودی ثابت در این موتورها هم :

$$P \sim \dot{m} \alpha$$

تعاریف :

زبان مکش - زبان بین بازو بسته شدن سوپاپ ورودی .  
 SI : سوخت + هوا + بخار آب  
 CI : هوا + بخار آب  
 مخلوط تازه

گاز باقی مانده - گاز هائی که از سیلندر قبل باقی مانده .  
 بار سیلندر - کل محتویات سیلندر پس از بسته شدن سوپاپ .

جمع مخلوط تازه ای که در طی زبان مکش وارد سیلندر می شود = اندمان حجم  
 ( جمع مخلوط تازه ای که بتواند جمع جا بجا شده توسط سیلندر را با  
 جمع مخصوص مخلوط تازه پر کند .

$$e_v = \frac{\dot{m}_i}{\frac{N}{2} V_d P_i}$$

« برای چهار زمانه »

$P_i$  در ورود به موتور اندازه گرفته می شود (اندازه گیری کلی)

$P_i$  در هر چه ورودی سیلندر اندازه گرفته می شود.

اندازه گیری

\* در موتورهای عادی فرقی نمی کنند اما در موتورهای سوپرشارک باید در حالت دوام حساب کنیم که تنها اثر پیستون را در نظر بگیریم و اثر کپرسور بر محاسبه اندازه گیری اعمال نشود.

معمولاً:  $\frac{\dot{M}_i}{P_i} \approx \frac{\dot{M}_a}{P_\infty} \longrightarrow$

$$e_v = \frac{2 \dot{M}_a}{N V_d P_a}$$

$$(V_d = -A_p \dot{V})$$

$A_p$  - سطح مقطع پیستون  
 $\dot{V}$  - کوریس پیستون (ارتفاع بین نقاط مرگ بالا و پایین)

(سرعت خطی پیستون):  $\dot{V} = 2 N S \rightarrow \dot{V} = \frac{\dot{D}}{2N}$

$$V_d = A_p \dot{D} / 2N$$



$$e_v = \frac{2 \dot{M} \alpha}{N P_d \cdot \frac{A P D}{2 N}} \longrightarrow$$

$$e_v = \frac{4 \dot{M} \alpha}{P_d A P D}$$

مغز آب + سوخت + هوا = مغز و تاز

$$P_i = P_d + P_f + P_w$$

$$N_T = N_d + N_f + N_w \quad (\text{نسبت های مولی})$$

$$\frac{P_d}{P_i} = \frac{N_d}{N_T} \quad , \quad \frac{P_f}{P_i} = \frac{N_f}{N_T} \quad ,$$

$$\frac{P_w}{P_i} = \frac{N_w}{N_T} \quad \xrightarrow{\text{جا بگذاریم}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{P_d}{P_i} = \frac{P_d}{P_d + P_w + P_f} \\ \frac{P_d}{P_i} = \frac{N_d}{N_d + N_w + N_f} \end{array} \right.$$

$$N = \frac{M}{m}$$

مولی می دانیم که :

$$\frac{P_a}{P_i} = \frac{1}{1 + \frac{m_a}{m_w} \left( \frac{M_w}{M_a} \right) + \frac{m_a}{m_f} \left( \frac{M_f}{M_a} \right)}$$

$h$  (نسبت رطوبت)

$F_i$  (نسبت سوخت لازم و هوا)

$$\frac{P_a}{P_i} = \frac{1}{1 + 1.6 h + \left( \frac{29}{m_f} \right) F_i}$$

چون :  $P_i = \frac{R T_i}{29 P_i}$  } →

$$P_a = \frac{29 P_i}{R T_i} \left[ \frac{1}{1 + 1.6 h + \left( \frac{29}{m_f} \right) F_i} \right]$$

$$\frac{P_a}{P_i} = \frac{R T_i / 29 P_a}{R T_i / 29 P_i} = \frac{P_i}{P_a} \rightarrow$$

$$P_a = P_i \frac{P_i}{P_a}$$

\* با قرار دادن مقدار  $(P_a)$  :

$$P_a = \frac{29 P_a}{R T_i} = \frac{29 P_i}{R T_i} \left[ \frac{1}{1 + 1.6 h + \left( \frac{29}{m_f} \right) F_i} \right]$$

۳-۱ - از جدول

مقدار  $F_i$  - حتماً برای سوخت لانی است نه مایع

- \* هنگامی که رطوبت کم بوده و یا سوخت سنگین است و در مورد سوختهای مایع مقدار داخل کورس را تقریباً (1) در نظر می گیریم :

$$P_a = \frac{29 P_i}{R T_i}$$

$$e_v = \frac{4 \dot{M}_a}{P_a A_p D} \rightarrow \dot{M}_a = \frac{e_v P_a A_p D}{4}$$

$$P = J \dot{M}_a F \theta_c \eta \rightarrow P = \frac{J}{4} e_v P_a A_p D (F \theta_c \eta)$$

توان

$$J = \frac{778}{33000} \text{ kP}$$

(در فرمول فوق باید تبدیل واحدها حتماً رعایت شود)

$$imep = \frac{(P / N) \cdot 2}{V_d} = \frac{2P}{N \cdot V_d}$$

$$V_d = A_p \cdot S$$

$$D = 2NS \rightarrow$$

$$V_d = A_p \frac{D}{2N}$$


$$imep = J e_v P_a (F \theta_c \eta)$$

$$J = \frac{778}{144} \text{ psi}$$

(باید بر 144 تقسیم کرد تا psi شود)

روش تخمین راندمان هب (برای یک موتور معلوم یا در حال طراحی)

\* در صفحه (167) دیاگرام مراحل مکش و تخلیه یک موتور ارائه شده است. می توان از این دیاگرام برای تخمین استفاده کرد.



\* صفحه 547 (رابطه 37-ب)

\* روش دیگر استفاده از متغیر آنالیز ابعادی است (ص 176):

نتایج آنالیز ابعادی بر روی عوامل مؤثر در راندمان هب نشان می دهد که:

$$e_v = \phi \left( \frac{U}{\alpha}, \frac{P_e}{P_i}, \frac{\alpha L P}{\mu B_0}, \frac{T_i C_p}{F \theta_c}, \frac{T_c C_p}{F \theta_c}, F, R_1, \dots, R_n \right)$$

$\frac{u}{\alpha}$  عدد ماخ است.  $u$  سرعت Max و  $\alpha$  سرعت صوت است.

\* بین ورود به سیلندر و داخل آن :

$A_p \cdot \Delta = A_i \cdot u \cdot C_i$  سرعت سیال در حین ورود به

سیلندر از طریق سوپاپ ورود

ضریب جریان سیال در حین

عبور از سوپاپ ورودی

$u = \frac{A_p \Delta}{A_i} = \frac{\pi/4 b^2}{\pi D^2/4}$  }   
  $b$  - قطر داخلی سیلندر (bore)   
  $D$  - قطر دهانه سوپاپ ورودی

$u = \left(\frac{b}{D}\right)^2 \frac{\Delta}{C_i}$  (سرعت در ورود Max است)

\* شاخص ماخ ورودی (inlet Mach Index) :

$Z = \frac{u}{\alpha} = \left(\frac{b}{D}\right)^2 \frac{\Delta}{C_i \alpha}$

عدد رینولدز :  $\frac{\alpha L P}{\mu g}$

اثر دمای ورودی بر نشان می دهد :  $\frac{T_i C_p}{F \theta_c}$

اثر دمای سیال خنک کن (روش خنک کاری) را بر نشان می دهد :  $\frac{T_c C_p}{F \theta_c}$

سوخت



بر آورد ظرفیت هوا پذیری

۱ - سرعت و شرایط اتمسفر یکی را بدست آورید که طرح آن ظرفیت است.

جریان

$$Z = \left( \frac{b}{D} \right)^2 (c_i \alpha)$$

بدست

ست

خوبی

۲ - به ازاء مقدار انتخاب شده Z با ندمان همی مبنائی (ev6) از سبی در این فصل بدست

$$Z < 0.5$$

بلند

مانیفولد

ع - با استفاده از رابطه زیر اندمان حجمی بند (۳) را تصحیح کنید:

$$\frac{e_v}{e_{v6}} = \sqrt{\frac{T_i}{T_{i6}} \left( \frac{T_{c6} + 2000}{T_c + 2000} \right) K_p \cdot K_f \cdot K_{IC} \cdot K_{IP}}$$

تصحیح برای دمای ورودی


تصحیح برای دمای خشک کن

$K_p$	- تصحیح برای $\frac{P_e}{P_i}$ (شکل ۶-۴ و ۶-۲۳)
$K_f$	- " " $F$ (شکل ۶-۱۸)
$K_{IC}$	- " " زمان بست شدن سوپاپ ورودی (شکل ۶-۲۳)
$K_{IP}$	- " " مانیفولد ورودی بلند (شکلای ۶-۲۶ و ۶-۲۷)

مسئله - یک موتور دیزل چهار زمانه پر خورانی فشرده با شرایط اولیه زیر مفروض است:

$4.7 \text{ PSI} = P_i$	}	$16 = r$
$1 = \frac{P_e}{P_i}$		$8 = r$ (تعداد سیلندر)
$600^\circ K = T_c$ (خشک کن)		$5'' = b$ (قطر داخلی سیلندر)
		$7'' = s$ کورس
		$1200 \text{ RPM} = N$
		$0.7 = F_r$
		$520^\circ K = T_i$

به ازای  $Min$  قطر سوپاپ ورودی مجاز اگر طول لوله مانیفولد ورودی کوتاه بوده ، زاویه  $90^\circ$  هم افتادگی سوپاپ (زاویه  $90^\circ$  ) بوده و سوپاپ ورودی با  $60^\circ$  تغییر نسبت به نقطه مرگ پایین بسته شود بازده  $30\%$  ، تورنت واقعی ،  $iSFC$  و  $iMEP$  را بیابید .



$z = 0.6$


\* اگر اطلاعات داده شده بود بر اساس  $(z = (\frac{b}{D})^2 \frac{D}{C_i \alpha})$  مقدار  $z$  حساب می کنیم ولی اگر نبود معمولاً در حدود  $0.5$  یا  $0.6$  در نظر می گیریم ؟ در شکلها  $16-6$  باید به اطلاعات داده شده در زیر توجه کرد . همینطور در صفحه پشت آری .

- این اطلاعات را (مبنا) می گویند .
- $BTC$  - قبل از نقطه مرگ بالا
- $ATC$  - بعد از نقطه مرگ بالا
- $BBC$  - قبل از نقطه مرگ پایین
- $ABC$  - بعد از نقطه مرگ پایین
- $I_o$  - زمان باز شدن سوپاپ ورودی
- $B_o$  -  $(exhaust\ open)$

(Inlet open)

\* برای یک موتور چهار زمانه :





روی یک دایره است  $(360^\circ)$  \*

روی یک دایره است  $(360^\circ)$  \*

(در صورت دوزمانه هر چهار مرحله روی یک دایره  $360^\circ$  است)

می کنیم

$$e_{16} = 0.83$$

می کنیم

اطلاعات مبنای زیر نویس منحنی


$$\sqrt{\frac{520}{610}} = 0.925$$

تقسیم برای دمای ورودی :

$$\frac{640 + 2000}{600 + 2000} = 1.015$$

تقسیم برای دمای خنک کن :

بجای فرمولها می توان از منحنیهای 6-19 و 6-20 استفاده کرد. مثلاً منحنی 6-19 دمای معادله  $\sqrt{\frac{T_i}{600}}$  است لذا باید یکبار برای دمای ورودی  $520^\circ$  و یکبار به ازای  $610^\circ$  می خوانیم و برهم تقسیم می کنیم.



\* **زاویه قیچی (over lap)**: زاویه‌ای از میل لنگ است که طی آن هر دو سویاپ باز هستند. این حالت لازم است تا کوپان ایجاد شود و گازهای باقیمانده خارج شوند. در موتورهای بنزینی - چون سیال ورودی مخلوط سوخت و هوا است زیاد بودن زاویه قیچی موجب تلفات سوخت می شود اینها در موتورهای دیزل اینطور نیست. در موتورهای بنزینی حداکثر  $8^\circ$  و در دیزل حتی تا  $17^\circ$  است.

\* اگر زاویه قیچی کوچک باشد ( $10^\circ - 6^\circ$ ) از شکل ۶-۴ ضریب تقسیم (Kp) بدست می آید ولی برای زاویه قیچی بزرگ از شکل ۶-۲۳ استفاده می کنیم.

اندازه ماندگی :


$$\pi = \frac{\text{جرم تازه با قیانه در سیلندر}}{\text{جرم تازه فراهم شده}} = \frac{M'a}{Ma}$$

( $\pi$  میزان تلفات را بر اثر زاویه تصحیح نشان می دهد)

( $e_v$  اندازه حجم بر اساس جرم با قیانه در سیلندر است)

- \* در شکل ۶-۲۲ نزدیکترین (زاویه و  $Z$ ) را در انتخاب مخرج - مناسب در نظر می گیریم ، از تکه بالای شکل ۶-۲۲ ضریب تصحیح ( $K_p$ ) را می دهد :

$$\left. \begin{array}{l} \frac{P_e}{P_i} = 1 \\ 0.4 = 90^\circ \\ Z = 0.6 \end{array} \right\} \xrightarrow{6-22} \begin{array}{l} K_p = 1.046 \\ \pi = 1 \rightarrow e_v = e_v' \end{array}$$



( $K_F$ ) از شکل ۶-۱۱ :

- \* یکبار به انالی  $Fr$  مسئله می خوانیم و یکبار به انالی  $Fr$  مینا - در زیر شکل ۶-۱۶ می خوانیم (چون پارامترهای شکل ۶-۱۶ و ۶-۱۱ متفاوت است) و حاصل را برهم تقسیم می کنیم

همواره این طور است که به ازای مینا و صورت مسئله خواننده و برهم تقسیم می‌کنیم:

$$\left. \begin{array}{l} F_{R6} = 1.1 \\ F_R = 0.7 \end{array} \right\} \rightarrow K_f = \frac{1.013}{1} = 1.013$$

\*  $(K_{IC})$  از شکل ۶-۱۳ تصحیح می‌شود: یکبار به ازای  $60^\circ$  صورت مسئله می‌خوانیم و یکبار به ازای  $50^\circ$  مینا که زیرنویس شکل ۶-۱۶ است می‌خوانیم و برهم تقسیم می‌کنیم: (تمام شرایط Base مال شکلی است که راندمان شیب را از آن درست کرده‌ایم ۶-۱۶ یا ۶-۱۳)

$$K_{IC} = \frac{(e_v/e_{v6})_{60^\circ}}{(e_v/e_{v6})_{50^\circ}}$$

$$K_{IC} = \frac{1.008}{1.005} \approx 1$$

\* ما نیفولد ورودی کوتاه است پس:  $(K_{IP} = 1)$

\* اگر بلند بود از شکلهای ۶-۱۶ یا ۶-۱۷ یکبار برای شرایط مسئله و یکبار برای شرایط مینا خواننده و برهم تقسیم کرده و  $(K_{IP})$  را می‌یابیم.

\*\* با اعمال ضرایب تصحیح در فرمول اصلی:  $e_v = 0.821$

تلفات هارتنی


- ۱ - تلفات هارتنی در طول تراکم و انبساط
- ۲ - " " " " از طریق آب خنک کن
- ۳ - " " " " از طریق روغن
- ۴ - " " " " ناشی از اصطکاک

\* در سیستم انگلیسی :

$$* Nu = C \left( \frac{G L_c}{\mu g_0} \right)^n \left( \frac{\mu g_0}{K} \right)^m$$

$$\begin{cases} g_0 = 32.2 \frac{ft}{s^2} \\ G = \frac{\dot{M}}{A} = \rho \cdot V \end{cases} \quad \text{« سرعت جرمی »}$$

\* فرض می‌کنیم موتور یک مبدل هارتنی است :




- $T_g$  دمای گاز
- $T_c$  دمای خنک کن
- $T_{sg}$  دمای سطح سمت گاز
- $T_{sc}$  دمای سطح سمت خنک کن
- $h_g$  ضریب جابجایی گاز
- $h_c$  ضریب جابجایی خنک کن

- $K_w$  - ضریب هدایت سطح
- $t$  - ضخامت سطح
- $A_g$  - سطح سمت گاز
- $A_c$  - سطح سمت خنک‌کن
- $\dot{Q}$  - تبادل حرارت بین گاز و خنک‌کن

$$\dot{Q} = \frac{T_g - T_c}{\left( \frac{1}{h_g A_g} + \frac{t}{K_w A_g} + \frac{1}{h_c A_c} \right)}$$

\* در مقایسه با قانون اهم  $(I = \frac{\Delta V}{\Sigma R})$



1 - انتقال حرارت از واحد سطح:  $\frac{\dot{Q}}{A_g} = h_g (T_g - T_{sg})$

2 - دمای سطح سمت گاز:

$$\frac{T_{sg} - T_c}{T_g - T_c} = \frac{\frac{t}{K_w A_g} + \frac{1}{h_c A_c}}{\frac{1}{h_g A_g} + \frac{t}{K_w A_g} + \frac{1}{h_c A_c}}$$

بصورت بعدی

3 - اختلاف دما در عرض سطح :

$$\frac{T_{sg} - T_{sc}}{T_g - T_c} = \frac{\frac{t}{k_w A_g}}{\frac{1}{h_g A_g} + \frac{t}{k_w A_g} + \frac{1}{h_c A_c}}$$



انتقال حرارت در صورتورها :

- 1 - مقدار قابل ملاحظه‌ای از انتقال حرارت از طریق تشعشع ناشی از شعله احتراق صورت می‌گیرد.
- 2 - شدت انتقال حرارت ثابت نیست.
- 3 - شکل هندسی سیستم متغیر است (بالا و پایین رفتن پیستون).
- 4 - دمای گاز در نقاط مختلف فرق می‌کند.
- 5 - دمای سطح داغ و خنک کن از نقطه‌ای به نقطه دیگر متغیر است.
- 6 - مقادیر از حرارت از طریق پیستونها ایجاد می‌شود.
- 7 - ضریب حرایت چهار سیلندر با توجه به حرارت ته نشین شده، خود و قلیع روغن فرق می‌کند.
- 8 - حرارت همیشه از جای گرمتر به جای سردتر منتقل می‌شود (مثلاً

در هنگام ورود مخلوط تازه حاوی جبار بیشتر است و انتقال حرارت از جبار به مخلوط رقیق می دهد و پس از احتراق جهت انتقال حرارت معکوس می شود.



با فرض :

- $A_g$  - سطح سیلندر در طرف گاز
- $A_c$  - سطح سیلندر در طرف خاک کن
- $\delta$  - ضخامت سیلندر
- $K_w$  - ضریب حرارت سیلندر
- $b$  - قطر سیلندر به عنوان جدار مشخص

$$\frac{hb}{K} = c Re^n Pr^m = K' Re^n$$

$$K' = c Pr^m \longrightarrow$$

$$k = \frac{K K' Re^n}{b}$$

$$h_g = \frac{(K K' Re^n) g}{b} \quad * \text{ با قرار دادن :}$$

$$h_c = \frac{(K K' Re^n) c}{b} \longrightarrow$$



1- حرارت از واحد سطح :

$$\dot{Q} / A_g = \frac{\frac{K_g}{b} (T_g - T_c)}{\frac{1}{(K' Re^n)_g} + \frac{t K_g}{b K_w} + \left[ \frac{A_g}{A_c} \frac{K_g}{(K K' Re^n)_c} \right]}$$

2- دمای سطح داغ داخلی :

$$\frac{T_{sg} - T_c}{T_g - T_c} = \frac{\frac{t K_g}{b K_w} + \frac{A_g}{A_c} \left[ \frac{K_g}{(K K' Re^n)_c} \right]}{\frac{1}{(K' Re^n)_g} + \frac{t K_g}{b K_w} + \frac{A_g}{A_c} \left[ \frac{K_g}{(K K' Re^n)_c} \right]}$$

3- اختلاف دما در دیوار :

$$\frac{T_{sg} - T_{sc}}{T_g - T_c} = \frac{\frac{t K_g}{b K_w}}{''}$$



الف - مقدار  $\frac{\dot{Q}}{A_g}$  باید  $Min$  باشد تا راندمان  $Max$  شود.

ب -  $T_{sg}$  با توجه به جنس سیلندر و ساقه سوپاپ محدود می شود (با دانستن آن می توان جنس را انتخاب کرد).

ج -  $T_{sg} - T_{sc}$  هم با توجه به تنشهای حرارتی محدود می شود. (اگر زیاد باشد تنش حرارتی از حد مجاز می گذرد).

نقاطی که بیشتر در معرض دمای بالا هستند

- 1- سر شمع
- 2- سوپاپ دوح ر یا پلهای درجه انزوز در موتورهای دوزمانه
- 3- تاج رس پیستون

\* آلومینیم انتقال حرارت را بیشتر می کند اما عیوب زیر را دارد :

- الف - مقاومت کمتر
- ب - ضریب انبساط بیشتر
- ج - سختی کمتر





\* برای محاسبه انتقال حرارت در موتورها با معرفی ضریب کلی انتقال حرارت  $h_c$  از رابطه زیر می توان استفاده کرد :

$$\dot{Q} = h_c A_p (T_g - T_c)$$

- $A_p = \frac{n \pi b^2}{4}$  -  $b$  - قطر سیلندر
- $n$  - تعداد سیلندر
- $h_c = \phi \left( \frac{G_b \sigma}{\mu g_0} \right)$  - خواص  $\phi$  در سمت گاز خوانده می شود.

\* از منحنيهاي 8.11 و 8.12 براي تخمين انتقال حرارت از سيلندر مورد استفاده قرار مي گيرد. در استفاده انابن شكل بر اساس  $Re$  سمت گاز مي توان  $Nu$  را يافت (شكل 8-11).



گرياي داده شده به خنك كن + گرياي داده شده به روغن =  $Q_c$   
 حرارت ناشی از اصطکاک پیستون -

\* در شكل 8-12 اگر دماي ورودی  $80^\circ C$  نباشد بايد  $T_g$  تصحيح شود:

$$T_g = T_{g80} + 0.35 (T_i - 80)$$

بازای  $T_i = 80$

1- پارامتر اتلاف هارتس از واحد سطح :

$$\begin{cases} \frac{\dot{Q}}{A_p} = K_e G^{0.75} (T_g - T_c) \\ K_e = 10.4 \frac{K_g}{b} \left( \frac{b}{\mu g} \right)^{0.75} \end{cases}$$


---

2- پارامتر اتلاف هارتس نسبت به هارت ناشی از احتراق :  $\frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_F}$

$$\dot{Q}_F = \dot{M}_F \dot{Q}_c = F \dot{M}_a \dot{Q}_c$$

$$G = \frac{\dot{M}_a + \dot{M}_F}{A_p} = \dot{M}_a \frac{(1+F)}{A_p} \quad (\text{سرعت جرمی})$$

$$\dot{M}_a = \frac{G A_p}{1+F}$$

$$\left( \left( \frac{\dot{Q}_F}{A_p} = \left( \frac{F}{1+F} \right) G \right) \right)$$

$$\frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_F} = K_e \left( \frac{1+F}{F \dot{Q}_c} \right) G^{-0.25} (T_g - T_c)$$


---

3- پارامتر نسبت اتلاف هارتس به توان موتور :  $\left( \frac{T \dot{Q}}{P} \right)$

$$P = \dot{J} \dot{M} F \theta_c \eta = \dot{J} \dot{\theta} F \eta \rightarrow$$

$$\frac{\dot{J} \dot{\theta}}{P} = \frac{\dot{\theta}}{\dot{\theta} F \eta}$$



مسئله قبلی - ادامه حل :

$$e_v = e_v' = 0.821$$

$$A_p = n \frac{\pi b^2}{4} = 8 \cdot \frac{\pi \left(\frac{5}{12}\right)^2}{4} = 1.091 \text{ ft}^2$$

$$P_d = \frac{29 P_i}{R T_i} = \frac{29 (14.7 \times 144)}{1545 (520)} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{تبدیل PSI به} \\ \frac{16}{\text{ft}^2} \end{array} \right.$$

$$P_d = 0.076 \text{ lbm / ft}^3$$

$$P_i = \frac{\sigma}{4} A_p D P_d e_v' F \theta_c \eta_i$$

$$\left\{ \begin{array}{l} r = 16 \\ F_R = 0.7 \end{array} \right. \xrightarrow{\text{فرقی}} \left\{ \begin{array}{l} \frac{P_d}{P_i} = 70 \\ \xrightarrow{\text{شکل 4.6}} \eta_{i0} = 0.53 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{رویش حدس} \\ \eta_i \end{array} \right.$$

(انگرموتور SI جود از 4.5)

$$\text{معمولاً} : \eta_i = 0.85 \eta_{i0} = 0.45$$

$$P_i = \frac{778}{4 \times 33000} (1.021) (1400) (0.076) (0.821) [ (0.7 \times 0.0678) 19035 (0.45) ]$$

$$P_i = 228.08 \text{ i hp}$$

$$iSFC = \frac{2545}{20 \eta_i} = \frac{2545}{(19035) (0.45)}$$

$$iSFC = 0.297 \text{ lbm / hp-hr}$$

$$i_{mep} = \bar{V} P_d e_f' (F \theta_c \eta_i)$$

$$i_{mep} = \frac{778}{144} (0.076) (0.821) [ \text{ " " } ]$$

$$i_{mep} = 136.9 \text{ psi}$$

مسئله - یا توجه به شرایط مسئله فوق مقدار حرارت تلف شده در این موتور را تعیین کنید .

$$F_R = 0.7 \xrightarrow{8-12 \text{ } \cancel{\text{ft}^2}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} T_{g_{80}} = 613 \text{ } ^\circ\text{F} \\ K_g = 7.6 \times 10^{-6} \frac{\text{Btu}}{\text{s-ft-F}^\circ} \\ \mu_{g_0} = 18.1 \times 10^{-6} \frac{\text{lbm}}{\text{s}} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} T_i = 520 \text{ } ^\circ\text{R} = 60 \text{ } ^\circ\text{F} \\ T_g = T_{g_{60}} + 0.35 (T_i - 80) \\ T_g = 620 + 0.35 (60 - 80) \\ T_g = 613 \end{array} \right. \quad \therefore T_g \text{ gases}$$

$$Re = \frac{G b}{\mu_{g_0}}$$

$$G = \frac{\dot{M}_a (1+F)}{A_P} = \frac{\dot{M}_F (1+F)}{F (A_P)}$$

$$CSFC = \frac{\dot{M}_F}{P_i (3600)} \rightarrow \dot{M}_F = 0.0188 \frac{\text{lbm}}{\text{s}}$$

$$G = \frac{0.0188 (1 + (0.7 \times 0.678))}{(0.7 \times 0.0678) (1.091)}$$

$$G = 0.38 \frac{\text{lbm}}{\text{s-ft}^2}$$


$$Re = 8748$$

$$\xrightarrow{8-11 \text{ } \cancel{\text{ft}^2}} \frac{\text{hect}}{K_g} = 9250$$

$$h_c = \frac{7.6 \times 10^{-6} (9250)}{5/12} = 0.169 \frac{\text{Btu}}{\text{s-ft}^2 \text{F}^\circ}$$

$$Q = h_c A_p (T_g - T_c)$$

$$Q = 0.169 (1.091) (613 - 140) \rightarrow$$


$$Q = 87.21 \text{ Btu/s}$$



# اصطلاحات در موتورها

( تلفات موتور )

انواع تلفات در موتورها :

۱ - تلفات مکانیکی - تلفات ناشی از اجزاء مکانیکی موتورها که عمدتاً مربوط می شود به اصطکاک در یاتاقانها و سیلندر .  $(P_m)$



۲ - تلفات پمپاژ - توانی از موتور که صرف مکش یا تخلیه گازها از سیلندر میشود ( در موتورهای ۴ زمانه صفر است )  $(P_p)$

۳ - تلفات کپرسور - در موتورهای پر خوانی شده ( سوپرشارژ ) و موتورهای دو زمانه توانی از موتور است که صرف گرداندن کپرسور می شود ( در موتورهای ۴ زمانه غیر سوپرشارژ صفر است )  $(P_c)$

۴ - تلفات فرعی ( Auxiliary ) - توانی از موتور که صرف گرداندن اجزاء موتور مثل پمپ آب ، پمپ روغن ، دینام ، پروانه و ... می شود .  $(P_a)$

$P_f$  ( توان تبخیر ) : در موتورهای توربوشارژ شده ( در سوپر شارژ موتور توربین ) پر خنده و توربین

کمپرسور را می‌گردد و کمپرسور هوا را متراکم کرده و لذا با اندام -  
 بچرخ بالا می‌رود) که حالت خاصی از سوپرساژ است گازهای فشرده  
 موتور توربین را می‌پرخانند و توان توربین به توان سفت موتور  
 اضافه می‌شود که این حالت را (توربو ساژ) گویند. خرابی -  
 حالت توان توربین با توان موتور جمع می‌شود ولی در موتورهای -  
 سوپرساژ که توربین به کمک گازهای فشرده موتور تنها کمپرسور را -  
 می‌گرداند توان توربین و کمپرسور برابر بوده و جمع آن صفر -  
 است.




$$P_i - P_e = P_m + P_c + P_p + P_d - P_t$$

$$* \quad f_{mep} = \frac{(2 \text{ یا } 4) P_f}{A_p \cdot \Delta}$$

$$i_{mep} - b_{mep} = f_{mep}$$

↑  
 mep ناشی از اصطکاک

$$f_{mep} = m_{mep} + c_{mep} + p_{mep} + d_{mep} - t_{mep}$$




$$\eta_m = \frac{P_e}{P_i} = \frac{b_{mep}}{i_{mep}} = \frac{i_{sfc}}{b_{sfc}}$$

(راندمان مکانیکی)

- $\eta_m = 0$  موتور تحت بار نباشد
- $\eta_m > 1$  در برخی موتورهای توربوشارژر

# انواع تلفات اصطكاك ميكانيكي

- ۱- تلفات هيدرو ديناميكي يا لايه سيال (Fluid Film)
- ۲- تلفات لايه جزئي (Partial Film)
- ۳- تلفات غلظتي (Rolling)
- ۴- تلفات خشك (Dry)



$$\frac{F}{A} = \mu \frac{dv}{dy} \quad (A = \pi DL)$$

$$\frac{F}{A} = \mu \frac{2\pi DN}{c}$$



بار اوله بر ياتاگان =  $f = \frac{F}{W}$  = ضريب اصطكاك


مشار  $p = \frac{W}{D \cdot L}$  = سطح تصوير شده

$$f\left(\frac{D}{c}\right) = 19.7 \left[ \frac{\mu N}{P} \left(\frac{D}{c}\right)^2 \right]$$

معادله پتروف


$\frac{\mu N}{P} \left(\frac{D}{c}\right)^2 \leftarrow$  Sommerfield factor  
(عدد سامرفیلڈ)





روشهای اندازه گیری تلفات :

۱- روش دیاگرام اندیکاتور :



موتور چهار زمانه پر خورانی شماره

$$imep - b_{mep} = f_{mep} = a_{mep} + P_{mep} + (m_{mep})$$

imep → از دیاگرام اندیکاتور  
 b<sub>mep</sub> → از دینامومتر  
 f<sub>mep</sub> → دستگاههای فرعی ل در هنگام تست از موتور بازمی کنند و جدا گانه آنها ل کاری اندازه  
 a<sub>mep</sub> → از دیاگرام اندیکاتور  
 P<sub>mep</sub> → از دیاگرام اندیکاتور  
 (m<sub>mep</sub>) → از دیاگرام اندیکاتور

\* لذا از فرمول فوق ( $m_{mep}$ ) محاسبه می شود.

### ۱- آزمون موتورگردانی (Motoring test):

- پس از ایجاد شرایط کارکرد عادی موتور ناگهان جریان سوخت قطع شده و موتور توسط یک الکتروموتور گردانده میشود.
- توان الکتروموتور که صرف راندن موتور میشود همان تلفات موتور است. گاهی ممکن است از الکتروموتور استفاده نشود بلکه در یک موتور فرضاً ۴ سیلندر یکی از سیلندرها را از کار بیندازند و به ترتیب این کار را انجام دهند و تفاوت قدرت حاصل را با قدرت کل مقایسه کنند و تلفات مکانیکی را برای هر یک از سیلندرها می یابند.
- اگر چه تجهیزات وی - موتور باشند و آزمون فوق انجام شود ( $f_{mep}$ ) را می دهند اگر دستگاه های فرعی باز شوند  $a_{mep} = 0$  می شود، اگر سر - سیلندر هم برداشته شود  $p_{mep} = 0$  می شود و اگر پیستونها هم برداشته شود  $mep$  ناشی از پیستون صفر می شود لذا در مجموع روش بسیار مفیدی است.

در حالت ایده آل :

:

محاسبه  $p_{mep}$

$$\begin{cases} mep = p_i & \text{مکش} \\ mep = p_e & \text{تخلیه} \end{cases}$$


$$p_{mep} = p_e - p_i$$

\* شکل‌های (9-17 و 9-18) بر اساس اصول مشابه ابعادی (αe) درست می‌باشند

$$= \alpha_e P_e - \alpha_i P_i$$

برآورد اصطلاحی (f MEP)

- از نتایج آن صورت موتور گردانی تعداد زیادی موتور برای تعیین تلفات اصطلاحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکل (9-27) تلفات اصطلاحی موتورهای 4 زمانه و شکل (9-28) تلفات اصطلاحی -



سرعت اینستورج

نگاه می‌کنیم داده‌های مسئله ما به کدام موتور می‌خورد  
شکل‌های مربوط به آن یک منحنی رسم می‌کنیم.



$$p_e = p_i$$

\* نتایج فوق بر مبنای  $(imep = 100)$  است و در غیر این صورت باید از رابطه زیر مقدار  $(f_{mep})$  تعیین شود:

$$f_{mep} = f_{mep_0} + x(p_e - p_i) + y(imep - 100)$$

(شکل 9.27 و 9.28)

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{(از شکل های 9.31)} \\ \gamma = \left(\frac{D_e}{D_i}\right)^2 \left(\frac{C_e}{C_i}\right) \end{array} \right.$$

\* در موتورهای دوزمانه  $x = 0$  است.

مثال - با توجه به اطلاعات مسائل قبل مطلوب است مقادیر توان ضربه و اندمان گانگی.

$$\left\{ \begin{array}{l} N = 1400 \text{ RPM} \\ imep = 136.9 \\ p_e = p_i \end{array} \right.$$

$$\rightarrow \text{از شکل 9.27} \quad f_{mep_0} = 25.3 \text{ psia}$$

$$N = 1400$$

$p_e = p_i$  است اما برای  $imep$  باید تصحیح از شکل 9.31 انجام

$$(y = 0.036) \quad \text{سود :}$$

$$f_{mep} = 25.3 + 0.036(136.9 - 100) = 26.6$$

$$b_{mep} = i_{mep} - f_{mep} = 110.3 \text{ PSia}$$

$$\eta_m = \frac{b_{mep}}{i_{mep}} = \frac{110.3}{136.9} = 0.806$$

$$P_b = \eta_m \cdot P_i = (0.806)(228.08) = 183.8 \text{ HP}$$



# قره و دیناسیک بعد از احتراق

قانون اول برای تحول احتراق:

$$Q = \frac{W}{J} = \left( E + \frac{u^2}{2gJ} \right)_b - \left( E + \frac{u^2}{2gJ} \right)_u$$

↓
↓

بعد از احتراق (burned)
 قبل از احتراق (unburned)

$E_b$  - انرژی احتراق بعد از سوختن = انرژی محسوس سوخت + انرژی شیمیائی حاصل از واکنش

$E = E_{sm} + \Delta E$  انرژی بعد از واکنش

اختلاف انرژی نسبت به حالت پایه (شامل انرژی احتراق سوخت و گازهای باقیمانده).

$$\Delta E = \frac{F(1-F)E_c + f(1+F)q}{1+F} \rightarrow$$


$$\Delta E = \frac{F(1-F)E_c + fq}{1+F} \quad f(1+F)q = fq + \cancel{ffq} \quad \text{چون: } \circ \text{ ناچیز}$$

\*  $q$  هنگامی اهمیت دارد که  $FR > 1$  باشد زیرا در این هنگام گازهای باقیمانده می توانند شامل مقادیر زیادی  $C_0$  و  $H_2$  باشند و این عناصر هنوز قابلیت این را دارند که واکنش دهند و گرما تولید کنند. در این حالت از انرژی -



\* در چارت های C-2 و C-3 و C-4 هر خاصیت تر و دینامیکی بر حسب  $(1+F)$  پیوند است:

$(E^*, H^*, V^*, S^*)$



\* فقط منحنی  $H^*$  در چارت های فوق تقریباً افقی است.  
 \* چارت C-1 فقط تا دامای  $2500\%$  را خاز است.

انتقال به چارت محصولات احتراق:

برای انتقال از نمودار قبل از احتراق به نمودار بعد از احتراق باید قانون اول بین قبل و بعد از احتراق نوشت شود:

$$E^* - \left( \frac{E^{\circ} \alpha (1+F)}{m} + F(1-f) E_c + f \rho \right) = Q^* - \frac{W^*}{J}$$

\* در تحول احتراق آدیاباتیک - جمع ثابت:

$$E^* - \left[ \frac{1+F}{m} E^{\circ} \alpha + F(1-f) E_c + f \rho \right] = 0$$

\* در تحول احتراق آدیاباتیک - فشار ثابت :

$Q^* = 0$  و  $W^* = P(V_e^* - V_u^*) \rightarrow$

$H^* - \left[ \left( \frac{1+f}{m} \right) H_a^o + F(1-f) E_c + f q \right] = 0$

\* اگر در این فرمولها خواستیم تاثیر رطوبت (h) را منظور کنیم باید به جای f ، f' را قرار دهیم . اگر FR مقادیر غیر از 0.8 ، 1 و 1.2 و 1.4 باشد برای بدست آوردن کمیاتی مانند E\* و ... انرژی چارتها باید به چارت مربوط به نزدیکترین FR مراجعه کرد و E\* آن را خواند و سپس تصحیح زیر را اعمال کرد :

مثال :  $F_R = 0.9 \leftarrow E^* = ?$

E\* مربوط به (FR = 0.8) را از روی چارت می خوانیم :

$E^*_{0.9} = E^*_{0.8} \frac{1 + F_{0.9}}{1 + F_{0.8}}$

طرز استفاده از نمودارها برای سوختهای غیر از octen

- ۱- نسبت سوخت - هوای مولی سوخت مورد نظر را حساب کنید (Fm)
- ۲- نسبت سوخت - هوای مولی اکترج به ازای (FR = 1) و  $F_c^o = 0.0175$  است.

۳- نسبت سوخت هوای نسبی جدیدی به شکل زیر تعریف شده که از آن هنگام کار کردن با چارت 1-5 استفاده می شود :

$$F_R = \frac{F_m}{0.0175}$$

- ۴- بر روی تصحیح بکار می رود .
- ۵- برای انتقال به چارت محصولات احتراق باید  $m$  و  $E_c$  و  $\rho$  به - هان ترتیب مبنی برای سوخت مورد نظر در نظر گرفته شوند .
- ۶- برای مراجعه به چارت احتراق باید به نزدیکترین  $F_R$  مراجعه کرد .

## فصل چهارم

### سیکلهای سوخت - هوا

\* تعریف - سیکل سوخت هوا چرخه ترمودینامیک است که ایده آل می باشد و تحولات آن مشابه تحولات نوع مخصوصی از موتور بوده و - سیال عامل هم سیال حقیقی یا مشخصات سیال مورد استفاده در آن موتور است .

\* *fresh air* (هوای تازه) : هوایی که در شروع سیکل وارد سیلندر می شود .

\* Fresh fuel (سوخت تازه) : سوختی که در هر سیکل وارد سیلندر می شود.

\* Fresh Mixture (مخلوط تازه) : عبارت است از :

- SI - سوخت تازه + هوای تازه
- CI - هوای تازه

\* نسبت سوخت - هوا (F) : نسبت جرم سوخت به هوای تازه

\* نسبت سوخت - هوای نسبی (F<sub>R</sub>) : نسبت سوخت - هوای موجود جرم به نسبت سوخت - هوای استوکیومتریکی جرمی است.

\* کسر گازهای باقیمانده (P) : نسبت جرم گازهای که از سیکل قبل باقی مانده اند به کل جرم درون سیلندر در لحظه ای که سوپاپها بسته هستند.

\* charge (بار سیلندر) : کل محتویات سیلندر در هر لحظه به خصوص از سیکل.

« مفروضات برای ساخت سیکل سوخت - هوا » :

- ۱- قبل از احتراق هیچگونه واکنش شیمیایی صورت نمی گیرد.
- ۲- بعد از احتراق هوای تعادل شیمیایی برقرار است.






(D')

$${}_2\dot{Q}/{}_3 - {}_2\dot{W}/{}_3 = \Delta E \rightarrow$$

$$E_2 = E_3$$

$$V_3^* = V_2^\circ \left( \frac{1+f}{m} \right)$$


$$V_4^* = V_1^\circ \left( \frac{1+f}{m} \right)$$



(چارت 1-c)

\* با مقدار  $E_3^*$  و  $V_3^* = V_2^\circ \left( \frac{1+f}{m} \right)$  به چارت احتراق مناسب انتقال یافته و سایر مقادیر را می خوانیم ؛

\* تحول 3-4 - افساط Ad. - بازگشت پزیر از حجم  $V_3^*$  تا حجم -  
 $(V_4^* = V_3^* \cdot r)$  . (چارت 1-c)



(E)

$$W^* = J \left[ (E_3^* - E_4^*) - \left( \frac{1+f}{m} \right) (E_2^* - E_1^*) \right]$$

∴ لا

$$mep = \frac{W^*}{V_1^* - V_2^*}$$

∴ mep

$$\eta_{th} = \frac{W^*}{J \dot{m} F^* \theta_c} \rightarrow$$

∴ انذمان هارتس

$$\eta_{th} = \frac{W^*}{J F \theta_c \left[ \frac{(1+f)(1-f)}{1+f+k(1-f)} \right]}$$



